

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ «Гимназия № 164»  
*Н.Н. Губанова*  
« 05 » *август* 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**муниципального бюджетного общеобразовательного**  
**учреждения «Гимназия № 164»**

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

### муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №164»

#### 1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 164»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д.5А

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно

стоящее здание 2 этажа, 4682,6 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 16447 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2016 года, капитального - нет.

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.7. Форма собственности муниципальная

1.8. Сфера деятельности образование

1.9. Виды услуг: реализация услуг в сфере начального общего, основного общего и среднего общего образования, присмотр и уход

1.10. Форма оказания услуг: на объекте

1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

1.12. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, иные дети-инвалиды

1.13. Плановая мощность: посещаемость 570 обучающихся

1.14. Количество работников: 65, в том числе педагогических работников 42

1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении 6

1.16. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида нет

#### 2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы № 24,25, остановка «Дворец культуры», автобусы №13,14,16,18,22,24,25 остановка «Магистр Ромашка», автобусы № 24,25, остановка «Енисей»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 метров

2.2.2. Время движения (пешком) 5 минут

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

2.2.4. Перекрестки: регулируемые

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

2.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ВНД
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ВНД
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-103-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается лучший из вариантов ответа.

#### 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (выходы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДУ	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДУ	НЕТ
7.	Все зоны и участки <***>	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДУ	НЕТ

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достижимость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организация) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для

посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

## 2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

Территория, прилегающая к зданию, вход в здание доступен для всех. Пути движения по зданию, зоны целевого назначения, находятся в частичной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи не доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с умственными нарушениями. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

### 3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне - *нет*

3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: *отсутствует*

3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика:

- необходимость предоставления услуги для глухих - *нет*

- наличие сурдопереводчика, тифлопереводчика - *отсутствует*

- при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика): *нет*

3.4. Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): *да*

3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами - 2, в том числе педагогических работников - 2.

3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг: *в наличии (охранник, работники школы)*

3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг: *в наличии (учитель)*

3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам - 2

3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждении - 6.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендация по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к	-	Установка рельефных и слуховых	Обустройство доли машино-места для инвалидов.	

	зданию (участок)		указателей.  <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	<i>Требуется дополнительное финансирование</i>	
2.	Вход (входы) в здание	-	-	Создание информационной мнемосхемы (тактильная схема движения) при входе в здание  <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.  <i>Требуется дополнительное финансирование</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.  <i>Требуется дополнительное финансирование</i>		Инструктирование работников по оказанию помощи при передвижении в здании
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	Подъем на второй этаж инвалидов-колясочников не возможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Реконструкция санузла (увеличение проемов дверных проходов, установка опорных поручней, крючков для бдежды, костылей и других принадлежностей. Реконструкция раковины, сиденья унитаза <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции санузла. <i>Требуется дополнительное финансирование</i>
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте	Капитальный ремонт электропроводки <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги, надписи. Приобретение телефона с усилителем звука и увеличенными	Установка аудиовизуальных малогабаритных информационно-справочных систем <i>Требуется дополнительное финансирование</i>

				тактильными клавишами, установка звукового маяка Создание тактильных средств информации о предоставлении услуги цифрами, буквами по Брайлю <i>Требуется дополнительное финансирование</i>	
--	--	--	--	--	--

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

#### 4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

N п/п	Показатель	Рекомендации по повышению показателя		
		не требуется (достигнут/выполнен)	Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению)	Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания
1	2	3	4	5
1.	Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению		<i>Изготовление вывески (2017-2018 год)</i>	
2.	Помещение для массовых мероприятий	<i>Нет помещения</i>		
3.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка			<i>Оказание услуг невозможно в связи со спецификой преподаваемых предметов</i>
4.	Инструктирование или обучение работников об условиях предоставления услуг инвалидам		<i>Ведение журнала инструктажа, обеспечение вводного инструктажа вновь принятых работников</i>	
5.	Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)		<i>Адаптировать сайт для слабовидящих - срок до декабря 2016 года</i>	
	Наличие		<i>Возложить</i>	

6.	ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг		<i>ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесенные изменений в должностные инструкции</i>	
7.	Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата	выполнено		
8.	Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам	выполнено		
9.	<i>Охват детей-инвалидов качественным общим образованием</i>	<i>6</i>		

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта – так как в организации для посещения инвалидов-колясочников нет приспособленных вспомогательных помещений, возможно дистанционное обучение и обучение на дому.

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих или капитальных ремонтов, иных документов- перечислить) - запланировать работы и сроки не представляется возможным в связи с необходимостью дополнительного финансирования.

Приложения:

Акт обследования объекта от «21» марта №1

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии

члены комиссии:

главный бухгалтер

педагог-библиотекарь

преподаватель-организатор ОБЖ

представитель местной общественной

организации «Всероссийская общественная

организация инвалидов» г. Зеленогорска

*Мухомов*  
*Сидорова*



Н.Н. Губанова  
Е.В. Бадун  
Л.А. Чекуряева  
А.Г. Бычук

Акт обследования  
к Паспорту доступности  
МБОУ «Гимназия №164»  
от «21» марта 2016 года №1

**1. Общие сведения**

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №164»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д.5А

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 4682,6 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 1647 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 01.07.2016,

капитального - нет

**2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствие тактильных бордюров, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта, информации начала опасного участка	СОК	Создание беспрепятственного обустроенного прохода к зданию	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствие указателей направления движения. Отсутствие ограждения, выполняющего направляющую функцию. Отсутствие мест отдыха через 200 м	ГСОК		
1.3	Автостоянка и парковка	есть	Отсутствие доли машино-мест для инвалидов, отсутствие знака	ОК		

Заключение о доступности территории (\*) ДЧ-И(С,У)

\* -> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно



(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*): **ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР**

<\*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 3. Результат обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствие разворотной площадки	К	Реконструкция наружной лестницы, создание тактильно рельефно в полоску перед маршем вверх и вниз. Создание информационной мнемосхемы (тактильная схема движения) при входе в здание.	Капитальный ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	есть	соответствует				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	соответствует				
2.4	Дверь (входная)	есть	соответствует				
2.5	Гамбур	есть	соответствует				
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие информационной мнемосхемы (тактильная схема движения) при входе в здание	С			

#### Заключение о доступности входа (входов) в здание (\*) ДЧ-И (Г,У,О)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*): **ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР**

<\*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	соответствует		Соответствует нормативным данным		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	не требуется				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	не требуется				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	не требуется				
3.5	Двери	нет					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	соответствует				

ОБЩИЕ требования к зоне					
-------------------------	--	--	--	--	--

**Заключение о доступности пути (путей) в здание (\*) ДЧ-В**

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Рекомендации по адаптации (\*\*) не требуется**

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**5. Результат обследования зоны целевого назначения здания**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	соответствует		Соответствует нормативным данным	
4.2	Помещения для приема пищи	есть	соответствует			
4.3	Медкабинет	есть	соответствует			
4.4	Актный зал	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

**Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (\*) ДЧ-В**

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Рекомендации по адаптации (\*\*) не требуется**

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Отсутствие знака доступности помещения, ширина дверного проема <90 см, отсутствие тактильных направляющих, отсутствие доступной кабины, отсутствие раковины с опорным поручнем.	ГСОК	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция санузла. Реконструкция санузла (увеличение ширины дверного проема, установка опорных поручней, крючков для костылей,	Орг  Капитальный ремонт
5.2	Душевая комната	есть				

					реконструкция высоты раковины, сидения унитаза)	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Дверные проемы не соответствуют, отсутствие тактильных средств	ГСОК	Реконструкция гардеробной комнаты  Обеспечение хранения вещей в местах оказания услуги	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДП-И (У)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)ремонт капитальный, индивидуальное решение с ТСР

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		Отсутствие надписей, указателей, пиктограмм		Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги, надписи	Орг
	на входе в здание	нет		ГСК		
	в здании на маршруте передвижения	нет		ГСК		
	при оказании услуги	нет		С		
6.2	Акустические средства		Отсутствие телефонов с усилением звука, речевых информаторов и звуковых маяков		Приобретение телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установка звукового маяка	Орг
	при входе в здание	нет		ГСК		
	в здании на маршруте передвижения	нет		С		
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)	нет		ГС		
6.3	Тактильные средства		Отсутствие		Создание	Орг

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примеч
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Вход на территорию и пути движения</b>						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5	нет			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5	нет			
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаках и табличках о пешеходных переходах		наличие	нет			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие	нет			
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	нет			
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120	≥120	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	нет	СОК		
	<b>Автостоянка посетителей</b>						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	≤50	ОК		
	Доля машинно-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	нет	ОК		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	нет	К		
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>						
	- ширина полосы движения	см	≥180	≥180	ОК		
	- указатели направления движения		наличие	нет	ГОК		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	нет	С		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	нет	О		

			не	нет		
	<b>Открытая лестница:</b>					
	-высота подьема	м				
	-поручни на высоте	см	90		О	
	-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		С	
	<b>Пандус*</b>			нет		
	-высота подьема	%	≤10		ОК	
	-уклон	НЛ	от 1/20 до 1/12		ОК	
	<b>Поручни с двух сторон</b>					
	-на высоте	см	70		К	
	-на высоте	см	90		О	
	<b>Бордюрный пандус</b>			нет		
	- максимальная длина	см	≤200			
	- ширина	см	≥100			
	- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие			

\*Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	П
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>						
	Высота площадки	см	-	65			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	45x180	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	имеется	СОК		
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	СОК		
	Навес		наличие	имеется	ОК		
	Водосток		наличие	имеется	ОК		
	<b>Лестница наружная</b>						
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ГСО		
	<b>Разворотные площадки:</b>			нет	К		
	-внизу	см	≥150x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150				
	<b>Поручни с двух сторон:</b>		наличие		ОК		
	- на высоте	см	70	имеются	К		
	- на высоте	см	90	имеются	О		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с направляющим окончанием	см	≥30	имеются	ОК		
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ОК		
	<b>Пандус</b>						

	-высота подъема	%	≤10	≤10	ОК	
	-уклон	H/L	от 1/20 до 1/12	от 1/20 до 1/12	ОК	
	Поручни с двух сторон					
	-на высоте	см	70	имеются	К	
	-на высоте	см	90	имеются	О	
	Наружный пандусник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	ОК	
1	Тамбур 1			имеется		
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	≥230x340	К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	К	
	- ширина проема в свету	см	≥120	170	К	
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	1,3	К	
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С	

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Коридор</b>					
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	≥200	К	
	Разворотные площадки	см	150x150	≥150x150	К	
2	<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>		наличие	имеется	ГСОК	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	см	≥1 на этаж	≥1 на этаж	О	
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	см	≥1 на этаж	≥1 на этаж	К	
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	≤ 10	С	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		нет	нет		
	Высота подъема	м	-			
	Уклон марша	H/L	≤1/2		О	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		С	
	Желтая контрастная окраска краевых ступеней		наличие		С	
	Поручни с двух сторон:		наличие		СО	
	- на высоте	см	90		СО	
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	см	30		СО	
	Лестница № 2(используемая при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			нет		
	Лифт пассажирский в зоне оказания услуги		наличие	нет		
	Кабина:					
	- габариты (глубина X ширина)	см	≥150x110		К	
	- ширина дверного проема	см	≥80*		К	
	- поручни		наличие		О	

Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		С
Знак доступности		наличие		СК
Пандус внутренний к лестнице № **		наличие	нет	
Ширина марша	см	100		К
Уклон	Н/Л	≤1/8		К
Разворотные площадки внизу, сверху.	см	≥150x150		К
Поручни с двух сторон		наличие		ОК
- на высоте	см	70		К
- на высоте	см	90		О
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30		СК
Пандус переносной		наличие	нет	К
Подъемник для инвалидов		наличие	нет	
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), троллей (Т)		наличие		ОК

\*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

\*\* При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Норматив	Фактически достигнута	Для категоризации МПН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Пр
1	2	3	4	5	6	7	
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		нет			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
64	Обслуживание в кабине № 3	ед.		да			
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	≥90	ОК		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	≥120	О		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	≥150x150	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	60-90	ОК		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		нет			
	Ширина полосы движения	см	≥120		ОК		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		нет			
	Ширина x глубина	см	≥160x180		К		
	Место для сидения		наличие		О		

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О	*	
	<i>Вставка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		нет	ОК		
	Доля мест для колесочников	%	≥2		К		
	Ширина прохода к месту для колесочника	см	≥120		К		
	Доля мест для лиц с наружным слухом (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1		Г		
	<i>Вставка при необходимости описания нескольких залов</i>						

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Пр
1	2	3	4	5	6	7	
53, 54	<b>Санузел</b>		наличие	имеется			
	Знак доступности помещения		наличие	нет	ОК		
	Ширина дверного проема		≥90	≥78			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	нет	С		
	Количество кабин	ед.	≥1	≥2	ОК		
	- ширина дверного проема	см	≥90	≥68	К		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165	≥110x83	К		
	- опорные поручни		наличие	нет	ОК		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120	нет	К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	О		
	Знак доступности кабин		наличие	нет	ОК		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	ОК		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85		ОК		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	40			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	нет	С		

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка,	Примечания
--------------	--------------------------------	-------------------	----------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	------------



по плану БТИ		ННН				создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	<b>Надписки</b>		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>ГС</b>		
	Размещение на высоте	см	≥150 и ≤ 450		<b>ГСК</b>		
	Высота прописных букв	см	≥7,5		<b>С</b>		
	Освещенность		<b>НАЛИЧИЕ</b>		<b>С</b>		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	Размещение на высоте	см	≤200				
	Высота прописных букв	см	≥7,5				
	Освещенность		<b>НАЛИЧИЕ</b>		<b>С</b>		
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	-высота размещения	см	Ø110		<b>С</b>		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	-на кнопках управления лифта		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	-на поручнях лестниц		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений		<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>			
	<b>Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты</b>	шт.	<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>Г</b>		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>ГС</b>		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>К</b>		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>С</b>		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			<b>НЕТ</b>			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	<b>НАЛИЧИЕ</b>	<b>НЕТ</b>	<b>ГСОК</b>		

	на входе в здание	НЕТ	тактильных средств информации шрифтами буквами Брайлю	С	тактильных средств информации о предоставлении услуги шрифтами буквами по Брайлю	
	в здании на маршруте передвижения	НЕТ		С		
	при оказании услуги (в том числе УМК)	НЕТ		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствие аудиовизуальных малогабаритных информационно-справочных систем	ГСОКУ	Установка аудиовизуальных малогабаритных информационно-справочных систем	Орг

Заключение о доступности системы информации на объекте ВНД

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*): создание визуальных и тактильных средств для оказания услуги, инструктирование работников по оказанию помощи инвалидам, развитие дистанционных форм оказания услуги, создание версии для слабовидящих на официальном сайте

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии

Н.Н.Губанова

члены комиссии:  
главный бухгалтер  
педагог-библиотекарь  
преподаватель-организатор ОБЖ

Е.В.Бадун  
Л.А.Чекмарева  
А.Г.Бычук



представитель местной общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска